

**공사 기성부분 검사원  
보고서(5번)**

2019년 06월 19일

(주)종합건축사 사무소 송현

## 【제2회 공사 기성부분 검사원】

(공정감리 확인자)

(주)종합건축사 사무소 송현

건축사(대표) 김 경 문



1. 공 사 명: 평택시 오성면 죽리 다가구주택 신축공사(5번)
2. 공 사 위 치: 경기도 평택시 오성면 죽리 10-34
3. 계 약 금 액: 오억삼천삼백팔십삼만원정(₩533,830,000), VAT포함
4. 계 약 년 월 일: 2019년 02월 01일
5. 착 공 년 월 일: 2019년 02월 11일
6. 준공예정년월일: 2019년 10월 30일
7. 금 회 공 정 률: 2019년 06월 18일 (공정율: 29.78%)

위 공사의 도급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사 설계도서, 품질관리규준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019년 06월 19일

주 소: 경기 군포시 공단로 365-54,  
2동1804호(산본동, 금정삼성쉐르빌)

법인등록번호: 11011-3904384





성 명: 주식회사 명선로템건설



주식회사 주나 펀딩 대부 귀하



## 【공정감리 사진】

일자:2019년06월18일

| 구 분  | 기 진행 공정사진   | 금회 공정사진  |
|------|---|--|
| 내 용  | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업  | 외부옹벽 가림막 설치 및 성토 완료  |
| 사진-1 |   |   |
| 내 용  | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업  | 매트기초 완료후 1층 철근공사 중   |
| 사진-2 |  |  |



## 【공정감리 사진】

일자:2019년06월18일

| 구 분  | 기 진행 공정사진   | 금회 공정사진 |
|------|---|---------|
| 내 용  | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업  |         |
| 사진-3 |   | 없음      |
| 내 용  | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업  |         |
| 사진-4 |  | 없음      |

## 【공정감리 사진】

일자:2019년06월18일

| 구 분  | 기 진행 공정사진   | 금회 공정사진 |
|------|---|---------|
| 내 용  | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업  |         |
| 사진-5 |   | 없음      |
| 내 용  | 사업부지 옹벽공사 및 성토작업  |         |
| 사진-6 |  | 없음      |